

PÉČE O STROJ A HYGIENA PROVOZU

OBEČNÁ DOPORUČENÍ

- Před tím, než začnete stroj umývat nebo jakkoliv čistit, vždy mějte stroj odpojený od přívodu elektrické energie.
- Je striktně zakázáno jakkoliv omývat stroj, když je pod elektrickým proudem.
- Před zahájením manipulace se strojem (čištění, údržba), prosím použijte ochranné pracovní pomůcky, např. rukavice, ochranné pracovní brýle apod.

DENNÍ ÚDRŽBA

- Každý den omývejte stroj neparfémovanou hygienickou utěrkou a to po celé jeho ploše.
- Každý den vylévejte nádržky, které odchyťávají zbytkovou směs. Nádržky vždy opláchněte pod tekoucím proudem pitné vody.
- Obecně platí, že čím čistší stroj máte, tím více ledové tříště prodáte.

10ti DENNÍ ÚDRŽBA

- Dle návodu výrobce stroje odmontujte ze stroje míchací nádrž, těsnění, míchací spirálu a ventily, kterými dávkuje ledovou tříšť.
- Tyto součástky umyjte v horké vodě ideálně za použití saponátu, hygienicky čistého kuchyňského kartáče na nádobí a samozřejmě za použití rukavic. Při použití špinavého kartáče může dojít k mikrobiální kontaminaci výrobku a posléze připraveného výrobku.
- Všechny součástky nakonec umyjte pod tekoucí vodou. Těsnění vyčistěte také za použití vhodného desinfekčního prostředku.
- Poklop míchací nádrže umyjte a očistěte vždy pouze vhodným papírovým ubrouskem či neparfémovanou hygienickou utěrkou za použití vhodného čistícího prostředku.
- Rotační válec (bez míchací spirály) umývejte vždy pouze vhodným papírovým ubrouskem či neparfémovanou hygienickou utěrkou za použití vhodného čistícího prostředku.
- Po složení všech součástí do původního stavu naplňte nádrž 1 litrem pitné vody a dezinfekčním prostředkem pro gastronomii. Stroj poté spustěte a nechte 30 minut pouze míchat vodu (nemrazte). Poté vodu vypustěte.
- Nakonec vlijte 2 litry pitné vody (bez dalších desinfekčních prostředků) do nádrže a po 5 minutách míchání (opět bez mrazení) vodu vypustěte.
- Pro čištění stroje prosím použijte pouze vhodný desinfekční prostředek pro gastronomii. Udržujte základní hygienická pravidla.
- Nemyjte žádnou z výše popsaných součástí v myčce. Nepoužívejte pro umytí houbičky, ani žádná rozpouštědla.



PÉČE O STROJ A HYGIENA PROVOZU

- ⚠ Nikdy nespouštějte stroj bez poklopů míchacích nádrží.
- ⚠ Před sundáním poklopu na míchacích nádržích vždy vypněte stroj od přívodu elektrické energie.
- ⚠ Ve stroji (a v míchacích nádržích) jsou pohybující-se části, které mohou způsobit úraz.
- ⚠ Vždy vypněte stroj a odpojte jej od přívodu elektrické energie, než začnete jakkoliv manipulovat s produktem uvnitř nádrží.



Calippo[®] slush


NÁVOD K VÝROBĚ LEDOVÉ TŘÍŠTĚ A PÉČE O STROJ



Datum vydání: 20. 3. 2018.



SKLADOVÁNÍ A PŘÍPRAVA KONCENTRÁTU PRO LEDOVOU TŘÍŠŤ

- Po doručení produktů Calippo Slush distributorem je uskladněte v suchu a chraňte před přímým slunečním zářením.
- Produkty po celou dobu skladování udržujte v pokojové teplotě.
- Pokud budou produkty krátkodobě vystaveny mrazu během transportu, nechte je před použitím, alespoň 45 minut odstát.
- Pro přípravu koncentrátu si nachystejte dvě nádoby, ideálně s měřítkem objemu (mililitráž). 
- Do čisté nádoby vlijte 5 litrů (studené) pitné vody a 1 litr tekutého koncentrátu Calippo Slush (v poměru 5:1 – zajistíte správnou chuť a konzistenci výsledného produktu).
- Čím je použitá voda studenější, tím rychleji bude ledová tříšť ve stroji připravená.
- Připravenou tekutinu vlijte do nádrže stroje na ledovou tříšť.
- Danou nádrž stroje mějte vždy při naplňování vypnutou (mražení, světlo, míchací cyklus).
- Ihned poté můžete zapnout stroj a začít míchat ledovou tříšť.
- Ledová tříšť bude připravena za cca 90 minut.

TRVANLIVOST LEDOVÉ TŘÍŠTĚ

- 2 roky od data výroby (produkt nesmí být otevřen)
- 1 měsíc po otevření produktu.
- Již namíchaná ledová tříšť může být umístěna ve stroji maximálně 10 dní.



DŮLEŽITÉ INFORMACE O STROJI CALIPPO SLUSH

UMÍSTĚNÍ STROJE V PRODEJNÍM MÍSTĚ

- Nedávejte stroj do těsné blízkosti tekoucí vody (vedle dřezu); od dřezu vždy držte bezpečnou vzdálenost 50cm
- Obecně platí, že stroj Calippo Slush musí mít po svém obvodu prostor alespoň 25 cm a to zdůvodu správné cirkulace vzduchu a chlazení stroje.
- V ideálním případě se vyvarujte umístění stroje přímému slunečnímu svitu.
- Zajistěte pevnou a stabilní podstavu, tak aby nehrozilo zřícení stroje z výšky.
- Umístěte stroj tak, aby byl viditelný pro zákazníky – maximalizujete tak své prodeje.

NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ STROJE

- Vždy se řiďte instrukcemi, které jsou v návodu na obsluhu stroje od jeho výrobce. Respektujte i maximální kapacitu nádrže u vašeho přístroje.
- Nezapomeňte vždy na:
 1. Zapnutí stroje
 2. Zapnutí mrazicího cyklu
 3. Zapnutí míchacího cyklu, tak aby tříšť byla stále promíchávána

SERVIS V PŘÍPADĚ PORUCHY STROJE

- V případě jakékoliv poruchy prosím volejte svého obchodního zástupce, který zajistí opravu či výměnu stroje.